

ANEXO No. 1					
A/C ALBAN BORJA PUESTA A PUNTO					
#	DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	CANITDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PLANTA BAJA # 1	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor del ventilador del condensador.	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Instalación de filtros de cerda o malla para evaporador	U	1		
7	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
8	Cambio de relés.	U	1		
9	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
10	Rubutex completar	M	10		
11	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda en condensador	U	1		
12	Filtro Liquido	U	1		
13	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 2	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				

1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas corriente evaporador y condensador	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio de relés.	U	1		
9	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
10	Rubatex completar	M	10		
11	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
12	Filtro Liquido	U	1		
13	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 3	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	cambio de tarjeta eletronica evaporador	U	1		

3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio de relés.	U	1		
9	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
10	Rubatex completar	M	10		
11	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
12	Filtro Liquido	U	1		
13	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 4	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Gas refrigerante	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
6	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		

7	Cambio de relés.	U	1		
8	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
9	Rubatex completar	M	10		
10	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
11	Filtro Liquido	U	1		
12	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 5	SPLIT DUCTO CONFORT AIR 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Gas refrigerante	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
6	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
7	Cambio de relés.	U	1		
8	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		

9	Rubatex completar	M	10		
10	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
11	Filtro Liquido	U	1		
12	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 6	SPLIT DUCTO CONFORT AIR 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor del ventilador del condensador.	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		

8	Cambio de relés.	U	1		
9	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
10	Rubatex completar	M	10		
11	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
12	Filtro Liquido	U	1		
13	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 7	SPLIT DUCTO CONFORT AIR 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		

9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Nitrógeno	U	1		
11	Cambio termostato analógico	U	1		
12	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
13	Cambio de relés.	U	1		
14	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
15	Rubatex completar	M	10		
16	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
17	Filtro Liquido	U	1		
18	Mantenimieto de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 8	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		

2	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
3	Cambio de termostato análogo	U	1		
4	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Instalación de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
7	Cambio de relés.	U	1		
8	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
9	Rubatec completar	M	10		
10	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
11	Filtro Líquido	U	1		
12	Mantenimiento de tarjeta electrónica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 9	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				

1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor ventilador y tarjeta eelctronica del evaporador	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
7	Cambio de relés.	U	1		
8	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
9	Rubatex completar	M	10		
10	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
11	Filtro Liquido	U	1		
12	Mantenimieto de tarjeta electronica condensadora	U	1		

PLANTA BAJA # 10	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio de relés.	U	1		
9	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
10	Rubatex completar	M	10		
11	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		

12	Filtro Liquido	U	1		
13	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 11	SPLIT DUCTO CONFORT AIR 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
3	Cambio de termostato análogo	U	1		
4	Gas refrigerante	U	1		
5	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
6	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
7	Cambio de relés.	U	1		
8	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
9	Rubatex completar	M	10		

10	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
11	Filtro Liquido	U	1		
12	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 12	SPLIT DUCTO CONFORT AIR 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
3	Cambio de termostato análogo	U	1		
4	Gas refrigerante	U	1		
5	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
6	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
7	Cambio de relés.	U	1		
8	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		

9	Rubatex completar	M	10		
10	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
11	Filtro Liquido	U	1		
12	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 13	SPLIT DUCTO CONFORT AIR 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor del ventilador del condensador.	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		

8	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimieto de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 14	SPLIT DUCTO CONFORT AIR 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor ventilador y tarjeta eelectronica del evaporador	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		

5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio de relés.	U	1		
9	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
10	Rubatex completar	M	10		
11	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
12	Filtro Liquido	U	1		
13	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 15	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor del ventilador del condensador.	U	1		

3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalación de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio de relés.	U	1		
9	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
10	Rubatex completar	M	10		
11	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
12	Filtro Líquido	U	1		
13	Mantenimiento de tarjeta electrónica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 16	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				

1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
3	Cambio de termostato análogo	U	1		
4	Cambio de tarjeta electrónica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
5	Soldadura de Plata	U	1		
6	Gas refrigerante	U	1		
7	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
8	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
9	Nitrógeno	U	1		
10	Instalación de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
11	Cambio de relés.	U	1		
12	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		

13	Rubatex completar	M	10		
14	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
15	Filtro Liquido	U	1		
16	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 17	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
3	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
4	Gas refrigerante	U	1		
5	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
6	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
7	Cambio de relés.	U	1		

8	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
9	Rubatex completar	M	10		
10	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
11	Filtro Liquido	U	1		
12	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 18	SPLIT DUCTO CONFORT AIR 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		

7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio de relés.	U	1		
9	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
10	Rubatex completar	M	10		
11	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
12	Filtro Liquido	U	1		
13	Mantenimieto de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 19	SPLIT DUCTO CONFORT AIR 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor ventilador y tarjeta eelectronica del evaporador	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		

5	Soldadura de Plata	U	1		
6	Gas refrigerante	U	1		
7	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
8	Gas refrigerante	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
11	Cambio de relés.	U	1		
12	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
13	Rubatex completar	M	10		
14	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
15	Filtro Liquido	U	1		
16	Mantenimieto de tarjeta electronica condensadora	U	1		

PLANTA BAJA # 20	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor ventilador y tarjeta eelctronica del evaporador	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
8	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
9	Nitrógeno	U	1		
10	Cambio de relés.	U	1		
11	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		

12	Rubatex completar	M	10		
13	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
14	Filtro Liquido	U	1		
15	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 21	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor del ventilador del condensador.	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
6	Gas refrigerante	U	1		
7	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		

8	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 22	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		

5	Cambio de motor ventilador y tarjeta eelctronica del evaporador	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Nitrógeno	U	1		
11	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
12	Cambio de relés.	U	1		
13	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
14	Rubatex completar	M	10		
15	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
16	Filtro Liquido	U	1		

17	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 23	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor del ventilador del condensador.	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de motor ventilador y tarjeta electronica del evaporador	U	1		
6	Gas refrigerante	U	1		
7	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
8	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		

11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 24	SPLIT DUCTO CONFORT AIR 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor ventilador y tarjeta electronica del evaporador	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		

8	Arreglo eléctrico en líneas corriente evaporador y condensador	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 25	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor ventilador y tarjeta electronica del evaporador	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		

5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
8	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 26	SPLIT DUCTO LENNOX 24.000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		

2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparación de bandeja y tuberías de drenajes de evaporadores	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de motor ventilador y tarjeta electrónica del evaporador	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas corriente evaporador y condensador	U	1		
10	Nitrógeno	U	1		
11	Instalación de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
12	Cambio de relés.	U	1		
13	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		

14	Rubatex completar	M	10		
15	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
16	Filtro Liquido	U	1		
17	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA # 1	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de motor ventilador y tarjeta electronica del evaporador	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		

8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Nitrógeno	U	1		
11	Cambio termostato analógico	U	1		
12	Cambio de relés.	U	1		
13	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
14	Rubatex completar	M	10		
15	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
16	Filtro Liquido	U	1		
17	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA # 2	SPLIT DUCTO CONFORT AIR 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		

2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio de termostato análogo	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		

14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #3	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de motor ventilador y tarjeta eelctronica del evaporador	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Nitrógeno	U	1		

11	Cambio termostato analógico	U	1		
12	Cambio de relés.	U	1		
13	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
14	Rubatex completar	M	10		
15	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
16	Filtro Liquido	U	1		
17	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #4	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor ventilador y tarjeta electronica del evaporador	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		

5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio de relés.	U	1		
9	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
10	Rubatex completar	M	10		
11	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
12	Filtro Liquido	U	1		
13	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #5	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor ventilador y tarjeta eelectronica del evaporador	U	1		

3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio termostato analógico	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimieto de tarjeta electronica condensadora	U	1		

PLANTA ALTA #6	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio termostato analógico	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		

12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA # 7	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor ventilador y tarjeta electronica del evaporador	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de motor del ventilador del condensador.	U	1		
6	Cambio de contactor de condensador	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		

9	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
10	Cambio termostato analógico	U	1		
11	Cambio de relés.	U	1		
12	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
13	Rubatex completar	M	10		
14	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
15	Filtro Liquido	U	1		
16	Mantenimieto de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #8	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		

4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Nitrógeno	U	1		
11	Cambio termostato analógico	U	1		
12	Cambio de relés.	U	1		
13	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
14	Rubatex completar	M	10		
15	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		

16	Filtro Liquido	U	1		
17	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #9	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de motor ventilador y tarjeta electronica del evaporador	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio termostato analógico	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		

10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #10	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de motor ventilador y tarjeta eelctronica del evaporador	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		

7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas corriente evaporador y condensador	U	1		
10	Nitrógeno	U	1		
11	Cambio termostato analógico	U	1		
12	Cambio de relés.	U	1		
13	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
14	Rubatex completar	M	10		
15	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
16	Filtro Liquido	U	1		
17	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #11	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				

1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Nitrógeno	U	1		
11	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador				
12	Cambio termostato analógico	U	1		

13	Cambio de relés.	U	1		
14	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
15	Rubatex completar	M	10		
16	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
17	Filtro Liquido	U	1		
18	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA # 12	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		

6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Nitrógeno	U	1		
11	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
12	Cambio termostato analógico	U	1		
13	Cambio de relés.	U	1		
14	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
15	Rubatex completar	M	10		
16	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
17	Filtro Liquido	U	1		

18	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #13	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Nitrógeno	U	1		

11	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
12	Cambio termostato analógico	U	1		
13	Cambio de relés.	U	1		
14	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
15	Rubatex completar	M	10		
16	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
17	Filtro Liquido	U	1		
18	Mantenimieto de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #14	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		

4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Nitrógeno	U	1		
11	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
12	Cambio termostato analógico	U	1		
13	Cambio de relés.	U	1		
14	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
15	Rubatex completar	M	10		

16	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
17	Filtro Liquido	U	1		
18	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #15	SPLIT DUCTO CONFORT AIR 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio termostato analógico	U	1		

9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #16	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		

6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Nitrógeno	U	1		
11	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
12	Cambio termostato analógico	U	1		
13	Cambio de relés.	U	1		
14	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
15	Rubatex completar	M	10		
16	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
17	Filtro Liquido	U	1		

18	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #17	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Nitrógeno	U	1		

11	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
12	Cambio termostato analógico	U	1		
13	Cambio de relés.	U	1		
14	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
15	Rubatex completar	M	10		
16	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
17	Filtro Liquido	U	1		
18	Mantenimieto de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #18	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		

4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio de relés.	U	1		
9	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
10	Rubatex completar	M	10		
11	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
12	Filtro Liquido	U	1		
13	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #19	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		

2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio de termostato análogo	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		

14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #20	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio de termostato análogo	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		

11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #21	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		

8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
11	Nitrógeno	U	1		
12	Cambio termostato analógico	U	1		
13	Cambio de relés.	U	1		
14	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
15	Rubatex completar	M	10		
16	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
17	Filtro Liquido	U	1		
18	Mantenimiemto de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #22	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				

1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador				
10	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
11	Nitrógeno	U	1		
12	Cambio termostato analógico	U	1		

13	Cambio de relés.	U	1		
14	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
15	Rubatex completar	M	10		
16	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
17	Filtro Liquido	U	1		
18	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #23	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		

6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio de relés.	U	1		
9	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
10	Rubatex completar	M	10		
11	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
12	Filtro Liquido	U	1		
13	Mantenimieto de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #24	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		

4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
6	Soldadura de Plata	U	1		
7	Gas refrigerante	U	1		
8	Corrección de fuga de cañería de cobre	U	1		
9	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
10	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
11	Nitrógeno	U	1		
12	Cambio termostato analógico	U	1		
13	Cambio de relés.	U	1		
14	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
15	Rubatex completar	M	10		

16	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
17	Filtro Liquido	U	1		
18	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #25	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio termostato analógico	U	1		

9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #26	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		

6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio termostato analógico	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #27	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		

3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio termostato analógico	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimieto de tarjeta electronica condensadora	U	1		

PLANTA ALTA #28	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio termostato analógico	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		

12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA # 29	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio termostato analógico	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio termostato analógico	U	1		

9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #30	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		
3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		

6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio termostato analógico	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		
14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA #31	SPLIT DUCTO LENNOX 60000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Cambio de tarjeta electronica y transformador de unidad evaporadora	U	1		

3	Reparacion de bandeja y tuberias de drenajes	U	1		
4	Cambio de termostato análogo	U	1		
5	Gas refrigerante	U	1		
6	Arreglo eléctrico en líneas de alimentación de evaporador y condensador.	U	1		
7	Instalacion de filtro de cerda o malla para evaporador	U	1		
8	Cambio termostato analógico	U	1		
9	Cambio de relés.	U	1		
10	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
11	Rubatex completar	M	10		
12	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
13	Filtro Liquido	U	1		

14	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA CUARTO DE RACK	SPLIT DE PARED 12000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Gas refrigerante	U	1		
3	Cambio de relés.	U	1		
4	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
5	Rubatex completar	M	10		
6	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
7	Filtro Liquido	U	1		
8	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA ALTA CUARTO DE RACK	SPLIT DE PARED 24000 R410A				

1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Gas refrigerante	U	1		
3	Cambio de relés.	U	1		
4	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
5	Rubatex completar	M	10		
6	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
7	Filtro Liquido	U	1		
8	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA CUARTO DE RACK	SPLIT DE PARED 24000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Gas refrigerante	U	1		
3	Cambio de relés.	U	1		

4	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
5	Rubatex completar	M	10		
6	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
7	Filtro Liquido	U	1		
8	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
PLANTA BAJA CUART O DE RACK	SPLIT DE PARED 24000 R410A				
1	Intervención técnica de evaporador y condensador: Comprende limpieza, ajustes, reparaciones y pruebas de funcionamiento.	U	1		
2	Rehabilitación de la unidad condensadora.	U	1		
3	Gas refrigerante	U	1		
4	Cambio de relés.	U	1		

5	Cambio de cableado deteriorado.	M	10		
6	Rubatex completar	M	10		
7	Eliminación de corrosión y aplicación de pintura anticorrosiva cuando corresponda.	U	1		
8	Filtro Liquido	U	1		
9	Mantenimiento de tarjeta electronica condensadora	U	1		
TERRAZA	TRANSFORMADOR TRIFASICO				
1	Rehabilitación del transformador trifásico reductor General Electric (400 V / 230 V): Comprende el desmontaje, diagnóstico, reparación integral y rebobinado de las bobinas del transformador, sustitución de elementos deteriorados (aislamiento, terminales y accesorios)	U	1		
TERRAZA	TABLEROS ELECTRICOS				
1	Mantenimiento preventivo y correctivo del tablero eléctrico de control, que incluye limpieza interna, reapriete de conexiones eléctricas, revisión y sustitución de breakers, contactores, relés y demás componentes deteriorados, organización del cableado, verificación del sistema de protecciones, medición de parámetros eléctricos, pruebas de funcionamiento y todas las actividades necesarias para garantizar la correcta operación, confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico de control.	U	1		

TERRAZA	ARREGLO SOPORTES Y ESTRUCTURA METALICAS		
1	Suministro e instalación de planchas galvanizadas perforadas de 3 mm para plataforma de apoyo de condensadoras, incluye cortes, fijaciones, perforaciones y accesorios de montaje.	m²	58
2	Recuperación superficial y protección anticorrosiva a plataforma	U	6
SUB TOTAL			
TOTAL			